

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



BRE3796GR GRAFITO CODO SALIDA AGUA + SOPORTE REDONDO 8L
BRE3796GR


Colección: Accesorios	Acabado: Grafito	Código: 99Z304630
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Caudal a 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





BRE3796GR GRAFITO CODO SALIDA AGUA + SOPORTE REDONDO 8L
BRE3796GR


Collection: Accesorios	Finish: Grafito	Code: 99Z304630
Location: Baño	Category: Ducha	

Technical characteristics

- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Guarantee of 3 years for accessories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





BRE3796GR GRAFITO CODO SALIDA AGUA + SOPORTE REDONDO 8L
BRE3796GR


Collection: Accesorios	Finition: Grafito	Code: 99Z304630
Lieu: Baño	Catégorie: Ducha	

Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





BRE3796GR GRAFITO CODO SALIDA AGUA + SOPORTE REDONDO 8L
BRE3796GR


Sammlung: Accesorios	Ausführung: Grafito	Code: 99Z304630
Standort: Baño	Kategorie: Ducha	

Technische eigenschaften

- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





BRE3796GR GRAFITO CODO SALIDA AGUA + SOPORTE REDONDO 8L
BRE3796GR


Coleção: Accesorios	Acabamento: Grafito	Código: 99Z304630
Localização: Baño	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com