

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Ergos



**COLG01 INOX CEPILLADO COLGADOR  
COLG01IC**

<b>Colección:</b> Ergos	<b>Acabado:</b> Inox cepillado	<b>Código:</b> 99Z306192
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b>	

**Características técnicas**


- Garantía de 3 años en complementos.

**Ensayos**

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

**Composición y recambios**

- Base : BFA02X1IC (AAZ307522)





## COLG01 BRUSHED INOX HOOK COLG01IC

<b>Collection:</b> Ergos	<b>Finish:</b> Brushed stainless steel	<b>Code:</b> 99Z306192
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b>	

### Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accessories.

### Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

### Composition and spare parts

- Base: BFA02X1IC (AAZ307522)



**COLG01IC**

<b>Collection:</b> Ergos	<b>Fini:</b> Acier inoxydable brossé	<b>Code:</b> 99Z306192
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b>	

**Caractéristiques techniques**


- Garantie de 3 ans en compléments.

**Essais**

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

**Composition et pièces de rechange**

- Base: BFA02X1IC (AAZ307522)



**COLG01IC**

<b>Sammlung:</b> Ergos	<b>Ausführung:</b> Gebürstete edelstahl	<b>Code:</b> 99Z306192
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b>	

**Technische eigenschaften**


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

**Qualitätsprüfung**

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

**Ersatzteile-aufstellung**

- Sockel: BFA02X1IC (AAZ307522)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)