

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Ergos



**TOAL02 CROMO TOALLERO L
TOAL02**

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Colección: Ergos | Acabado: Cromo | Código: 99Z306197 |
| Ubicación: Baño | Categoría: | |

Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

- Base : BFA03X1 (AAZ307523)





TOAL02 CHROME TOWEL RAIL L TOAL02

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Collection: Ergos | Finish: Chrome | Code: 99Z306197 |
| Location: Bath | Category: | |

Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

- Base: BFA03X1 (AAZ307523)





TOAL02

| | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Collection: Ergos | Fini: Chrome | Code: 99Z306197 |
| Lieu: Bain | Catégorie: | |

Caractéristiques techniques


- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Base: BFA03X1 (AAZ307523)



**TOAL02**

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Sammlung: Ergos | Ausführung: Chrom | Code: 99Z306197 |
| Standort: Wannenfüll | Kategorie: | |

Technische eigenschaften


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Sockel: BFA03X1 (AAZ307523)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com