

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Ergos



TOAL02 INOX CEPILLADO TOALLERO L  
TOAL02IC

<b>Colección:</b> Ergos	<b>Acabado:</b> Inox cepillado	<b>Código:</b> 99Z306200
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b>	

Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

- Base : BFA03X1IC (AAZ307530)



**TOAL02 BRUSHED INOX TOWEL RAIL L  
TOAL02IC**

<b>Collection:</b> Ergos	<b>Finish:</b> Brushed stainless steel	<b>Code:</b> 99Z306200
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b>	

**Technical characteristics**


- Guarantee of 3 years for accessories.

**Tests**

- Corrosion test according to european standard EN 248.

**Composition and spare parts**

- Base: BFA03X1IC (AAZ307530)



**TOAL02IC**

<b>Collection:</b> Ergos	<b>Fini:</b> Acier inoxydable brossé	<b>Code:</b> 99Z306200
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b>	

**Caractéristiques techniques**


- Garantie de 3 ans en compléments.

**Essais**

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

**Composition et pièces de rechange**

- Base: BFA03X1IC (AAZ307530)



**TOAL021C**

<b>Sammlung:</b> Ergos	<b>Ausführung:</b> Gebürstete edelstahl	<b>Code:</b> 99Z306200
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b>	

**Technische eigenschaften**


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

**Qualitätsprüfung**

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

**Ersatzteile-aufstellung**

- Sockel: BFA03X11C (AAZ307530)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)