

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Ac. baño



RSMTOAL02OC ORO CEPILLADO TOALLERO L
RSMTOAL02OC


| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Colección: Ac. baño | Acabado: Oro cepillado | Código: 99Z306427 |
| Ubicación: Baño | Categoría: | |

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.



**RSMTOAL02 BRUSHED GOLD TOWEL RAIL L
RSMTOAL02OC**


| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Collection: Bathroom ac. | Finish: Brushed gold | Code: 99Z306427 |
| Location: Bath | Category: | |

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accessories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.



**RSMTOAL02 L PORTE-SERVIETTES OR BROSSÉ**
RSMTOAL02OC


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Collection: | Fini: | Code: |
| Acc. salle de bain | Or brossé | 99Z306427 |
| Lieu: | Catégorie: | |
| Bain | | |

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.



**RSMTOAL02 HANDTUCHHALTER GOLD GEBÜRSTET
RSMTOAL02OC**


| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Sammlung: Badezimmerzubehör | Ausführung: Gebürstete gold | Code: 99Z306427 |
| Standort: Wannenfüll | Kategorie: | |

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com