

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Accesorios



Soporte orientable de pared para ducha cobre cepillado, circular de metal

372602CUC

**Colección:**  
Accesorios

**Acabado:**  
Cobre cepillado

**Código:**  
99Z307677

**Ubicación:**  
Accesorios y  
recambios

**Categoría:**  
Ducha


#### Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

#### Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

#### Observaciones



**372602CUC BRUSHED COPPER BRASS SHOWER SUPPORT ODISEA  
372602CUC**


<b>Collection:</b> Accessories	<b>Finish:</b> Brushed copper	<b>Code:</b> 99Z307677
<b>Location:</b> Accessories & spare parts	<b>Category:</b> Shower	

**Technical characteristics**

- Guarantee of 3 years for accessories.

**Tests**

- Corrosion test according to european standard EN 248.


**Observations**

**372602CUC CUIVRE BROSSÉ SUPPORT LAITON ODISEA  
372602CUC****Collection:**  
Accessoires**Finition:**  
Coivre brosse**Code:**  
99Z307677**Lieu:**  
Accessoires &  
rechanges**Catégorie:**  
Douche**Caractéristiques techniques**

- Garantie de 3 ans en compléments.

**Essais**

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

**Observations**



372602CUC BRAUSEHALTERUNG METALL KUPFER VERSTELLBAR ODISEA

372602CUC

**Sammlung:**  
Zubehör

**Ausführung:**  
Gebrüsteter kupfer

**Code:**  
99Z307677

**Standort:**  
Zubehöre und ersatzteile

**Kategorie:**  
Brausebatterie


#### Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

#### Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

#### Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)