

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



BV300CUC COBRE CEPILLADO BRAZO DUCHA VERTICAL PARED 300mm

BV300CUC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
99Z309000

Ubicación:
Baño


Categoría:
Ducha


Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





BV300CUC BRUSHED COPPER VERTICAL SHOWER ARM 300mm
BV300CUC


Collection: Accesorios	Finish: Cobre cepillado	Code: 99Z309000
Location: Baño	Category: Ducha	


Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





BV300CUC CUIVRE BROSSÉ BRAS DOUCHE 300mm VERTICAL
BV300CUC


Collection: Accesorios	Finition: Cobre cepillado	Code: 99Z309000
Lieu: Baño	Catégorie: Ducha	


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





BV300CUC DECKENANSCHLUSS KUPFER 300mm F. REGENBRAUSE
BV300CUC


Sammlung: Accesorios	Ausführung: Cobre cepillado	Code: 99Z309000
Standort: Baño	Kategorie: Ducha	


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





BV300CUC BRUSHED COPPER VERTICAL SHOWER ARM 300mm
BV300CUC


Coleção: Accesorios	Acabamento: Cobre cepillado	Código: 99Z309000
Localização: Baño	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com