

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



BVK300CUC COBRE CEPILLADO BRAZO DUCHA CUADRADO VERTICAL
TECHO 300mm
BVK300CUC


Colección:	Acabado:	Código:
Accesorios	Cobre cepillado	99Z309013
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	


Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





BVK300CUC BRUSHED COPPER VERTICAL SHOWER ARM SQUARED 300mm

BVK300CUC

Collection:
Accesorios

Finish:
Cobre cepillado

Code:
99Z309013

Location:
Baño


Category:
Ducha

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.



BVK300CUC CUIVRE BROSSÉ BRAS DOUCHE CARRÉ 300mm VERTICAL

BVK300CUC

Collection:
Accesorios

Finition:
Cobre cepillado

Code:
99Z309013

Lieu:
Baño



Catégorie:
Ducha


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





BVK300CUC DECKENANSCHLUSS KUPFER 300mm F. REGENBRAUSE
BVK300CUC


Sammlung: Accesorios	Ausführung: Cobre cepillado	Code: 99Z309013
Standort: Baño	Kategorie: Ducha	


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





BVK300CUC BRUSHED COPPER VERTICAL SHOWER ARM SQUARED 300mm

BVK300CUC

Coleção:
Accesorios

Acabamento:
Cobre cepillado

Código:
99Z309013

Localização:
Baño


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com