

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt


Accesorios

**354802CUC COBRE CEPILLADO SOPORTE PARED ABS****354802CUC****Colección:**
Accesorios**Acabado:**
Cobre cepillado**Código:**
99Z309027**Ubicación:**
Accesorios y
recambios**Categoría:**
Ducha**Características técnicas**

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.




**354802CUC BRUSHED COPPER WALL SUPPORT****354802CUC****Collection:**
Accessories**Finish:**
Brushed copper**Code:**
99Z309027**Location:**
Accessories & spare
parts**Category:**
Shower**Technical characteristics**

- Guarantee of 3 years for accessories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.




**354802CUC****Collection:**
Accessoires**Fini:**
Coivre brosse**Code:**
99Z309027**Lieu:**
Accessoires &
rechanges**Catégorie:**
Douche**Caractéristiques techniques**

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.



**354802CUC**


Sammlung: Zubehör	Ausführung: Gebrüsteter kupfer	Code: 99Z309027
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com