

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy

4727GR GRAFITO SOPORTE ABS KUATRO  
4727GR

|                            |                     |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Colección:<br>Hydrotherapy | Acabado:<br>Grafito | Código:<br>99Z309949 |
| Ubicación:<br>Baño         | Categoría:<br>Ducha |                      |




Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.



4727GR GUN METAL WALL BRACKET ABS KUATRO  
4727GR

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| Collection:  | Finish:   | Code:     |
| Hydrotherapy | Gun metal | 99Z309949 |
| Location:    | Category: |           |
| Bath         | Shower    |           |




Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.



4727GR


|              |                |           |
|--------------|----------------|-----------|
| Collection:  | Finition:      | Code:     |
| Hydrotherapy | Canon de fusil | 99Z309949 |
| Lieu:        | Catégorie:     |           |
| Bain         | Douche         |           |

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.



4727GR


|                           |                              |                    |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| Sammlung:<br>Hydrotherapy | Ausführung:<br>Graphit       | Code:<br>99Z309949 |
| Standort:<br>Wannenfüll   | Kategorie:<br>Brausebatterie |                    |

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



4727GR


|                          |                        |                      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Coleção:<br>Hydrotherapy | Acabamento:<br>Grafite | Código:<br>99Z309949 |
| Localização:<br>Banho    | Categoria:<br>Ducha    |                      |

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



**ramonsoler.**

— [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)