


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Ac. baño



776011 SCUC COBRE CEPILLADO BARRA DUCHA SEMIREDONDA 700mm

776011SCUC


Colección: Ac. baño	Acabado: Cobre cepillado	Código: 99Z310604
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Ducha	


Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





776011 SCUC BRUSHED COPPER SEMIROUND SHOWER BAR 700mm
776011SCUC


Collection: Bathroom ac.	Finish: Brushed copper	Code: 99Z310604
Location: Accessories & spare parts	Category: Shower	


Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





776011SCUC


Collection: Acc. salle de bain	Finition: Cuivre brosse	Code: 99Z310604
Lieu: Accessoires & rechanges	Catégorie: Douche	


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





776011SCUC


Sammlung: Badezimmerzubehör	Ausführung: Gebrüsteter kupfer	Code: 99Z310604
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Brausebatterie	


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





776011SCUC


Coleção: Ac. banho	Acabamento: Cobre escovado	Código: 99Z310604
Localização: Acessórios e reposições	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com