

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica


Ac. baño

776012 SGR GRAFITO BARRA DUCHA SEMIREDONDA 1200mm
776012SGR**Colección:**
Ac. baño**Acabado:**
Grafito**Código:**
99Z311068**Ubicación:**
Baño**Categoría:**
Ducha**Características técnicas**

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.




776012 SGR GRAPHITE SEMIROUND SHOWER BAR 1200mm
776012SGR**Collection:**
Ac. baño**Finish:**
Grafito**Code:**
99Z311068**Location:**
Baño**Category:**
Ducha**Technical characteristics**

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.




776012 SGR GRAPHITE BARRE DOUCHE DEMI-ROUND 1200mm
776012SGR**Collection:**
Ac. baño**Finition:**
Grafito**Code:**
99Z311068**Lieu:**
Baño**Catégorie:**
Ducha**Caractéristiques techniques**

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.



776012 SGR BRAUSESTANGE GRAPHIT 120CM

776012SGR


Sammlung:
Ac. baño**Ausführung:**
Grafito**Code:**
99Z311068**Standort:**
Baño**Kategorie:**
Ducha

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



776012 SGR GRAPHITE SEMIROUND SHOWER BAR 1200mm


776012SGR

Coleção:
Ac. baño**Acabamento:**
Grafito**Código:**
99Z311068**Localização:**
Baño**Categoria:**
Ducha**Características técnicas**

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com