

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

136002 (x1) GR GRAFITO COLUMNITA BAÑO DE G1/2" A G3/4" DE 70mm

136002X1GR

Colección:

Acabado:
Grafito

Código:
99Z311435

Ubicación:
Accesorios y
recambios

Categoría:
Bañera




Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.



136002 (x1) GR GUN METAL MINI COLUMN BATH G1/2" - G3/4"
70mm
136002X1GR


Collection:	Finish:	Code:
	Gun metal	99Z311435
Location:	Category:	
Accessories & spare parts	Bathtub	

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





136002X1GR

Collection:

Finition:

Canon de fusil

Code:

99Z311435

Lieu:

Accessoires &
rechanges

Catégorie:


Baignoire

Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





136002X1GR

Sammlung:

Ausführung:
Graphit

Code:
99Z311435

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile


Kategorie:
Wannenfüll

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





136002X1GR

Coleção:

Acabamento:
Grafite

Código:
99Z311435

Localização:
Acessórios e
reposições


Categoria:
Banheira

Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com