

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

136002 (x1) NC NIQUEL CEPILLADO COLUMNITA BAÑO DE G1/2" A G3/4" DE 70mm

136002X1NC

Colección:

Acabado:

Níquel cepillado

Código:

99Z311437

Ubicación:

Accesorios y
recambios

Categoría:

Bañera




Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





136002 (x1) NC BRUSHED NICKEL MINI COLUMN BATH G1/2" - G3/4" 70mm

136002X1NC


Collection:	Finish:	Code:
	Brushed nickel	99Z311437
Location:	Category:	
Accessories & spare parts	Bathtub	

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





136002X1NC

Collection:

Finition:

Nickel brossé

Code:

99Z311437

Lieu:

Accessoires &
rechanges

Catégorie:


Baignoire

Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





136002X1NC

Sammlung:

Ausführung:

Code:

Gebürstete nickel

99Z311437

Standort:

Zubehöre und
ersatzteile

Kategorie:


Wannenfüll

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





136002X1NC

Coleção:

Acabamento:
Níquel escovado

Código:
99Z311437

Localização:
Acessórios e
reposições


Categoria:
Banheira

Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaios

- Ensaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com