

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Accesorios



998902 SCNC NIQUEL CEPILLADO SOPORTE DUCHA PARA BAÑO REPISA

998902SCNC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Níquel cepillado

Código:
99Z311629

Ubicación:
Accesorios y
recambios


Categoría:
Bañera

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





998902 SCNC BRUSHED NICKEL SHOWER SUPPOR FOR DECH BATH
998902SCNC

Collection:
Accesorios

Finish:
Niquel cepillado

Code:
99Z311629

Location:
Accesorios y
recambios


Category:
Bañera

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





998902 SCNC BRUSHED NICKEL SHOWER SUPPOR FOR DECH BATH
998902SCNC

Collection:
Accesorios

Finition:
Niquel cepillado

Code:
99Z311629

Lieu:
Accesorios y
recambios


Catégorie:
Bañera

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





998902 SCNC BRUSHED NICKEL SHOWER SUPPOR FOR DECH BATH 998902SCNC

Sammlung:
Accesorios

Ausführung:
Niquel cepillado

Code:
99Z311629

Standort:
Accesorios y
recambios


Kategorie:
Bañera

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





998902 SCNC BRUSHED NICKEL SHOWER SUPPOR FOR DECH BATH
998902SCNC

Coleção:
Accesorios

Acabamento:
Niquel cepillado

Código:
99Z311629

Localização:
Accesorios y
recambios


Categoria:
Bañera

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com