

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Ac. baño



998902 SCCUC COBRE CEPILLADO SOPORTE DUCHA PARA BAÑO REPISA

998902SCCUC

Colección:
Ac. baño

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
99Z312049

Ubicación:
Baño


Categoría:
Bañera

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





998902 SCCUC BRUSHED COPPER SHOWER SUPPOR FOR DECK BATH

998902SCCUC

Collection:
Ac. baño

Finish:
Cobre cepillado

Code:
99Z312049

Location:
Baño


Category:
Bañera

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





998902 SCCUC BRUSHED COPPER SHOWER SUPPOR FOR DECK BATH

998902SCCUC

Collection:
Ac. baño

Finition:
Cobre cepillado

Code:
99Z312049

Lieu:
Baño


Catégorie:
Bañera

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





998902 SCCUC BRUSHED COPPER SHOWER SUPPOR FOR DECK BATH

998902SCCUC

Sammlung:
Ac. baño

Ausführung:
Cobre cepillado

Code:
99Z312049

Standort:
Baño


Kategorie:
Bañera

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





998902 SCCUC BRUSHED COPPER SHOWER SUPPOR FOR DECK BATH

998902SCCUC

Coleção:
Ac. baño

Acabamento:
Cobre cepillado

Código:
99Z312049

Localização:
Baño


Categoria:
Bañera

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaios

- Ensaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com