

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica


Ergos

**ESCOCU01CUC COBRE CEPILLADO ESCOBILLERO CUBIERTO
ESCOCU01CUC****Colección:**
Ergos**Acabado:**
Cobre cepillado**Código:**
99Z313781**Ubicación:**
Baño**Categoría:****Características técnicas**

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





ESCOCU01CUC BRUSHED COPPER COVERED TOILET BRUSH HOLDER ESCOCU01CUC

Collection:
Ergos

Finish:
Cobre cepillado

Code:
99Z313781

Location:
Baño


Category:

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.




**ESCOCU01CUC BRUSHED COPPER COVERED TOILET BRUSH HOLDER
ESCOCU01CUC****Collection:**
Ergos**Finition:**
Cobre cepillado**Code:**
99Z313781**Lieu:**
Baño**Catégorie:****Caractéristiques techniques**

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.




**ESCOCU01CUC BRUSHED COPPER COVERED TOILET BRUSH HOLDER
ESCOCU01CUC****Sammlung:**
Ergos**Ausführung:**
Cobre cepillado**Code:**
99Z313781**Standort:**
Baño**Kategorie:****Technische eigenschaften**

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.




**ESCOCU01CUC BRUSHED COPPER COVERED TOILET BRUSH HOLDER
ESCOCU01CUC****Coleção:**
Ergos**Acabamento:**
Cobre cepillado**Código:**
99Z313781**Localização:**
Baño**Categoria:****Características técnicas**

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaios

- Ensaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com