

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Ergos



**ESCOCU01GR GRAFITO ESCOBILLERO CUBIERTO**  
**ESCOCU01GR**

**Colección:**  
Ergos

**Acabado:**  
Grafito

**Código:**  
99Z313785

**Ubicación:**  
Baño


**Categoría:**

**Características técnicas**

- Garantía de 3 años en complementos.

**Ensayos**

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





## ESCOCU01GR GRAPHITE COVERED TOILET BRUSH HOLDER ESCOCU01GR

**Collection:**  
Ergos

**Finish:**  
Grafito

**Code:**  
99Z313785

**Location:**  
Baño


**Category:**

### Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

### Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





**ESCOCU01GR GRAPHITE COVERED TOILET BRUSH HOLDER**  
**ESCOCU01GR**

**Collection:**  
Ergos

**Finition:**  
Grafito

**Code:**  
99Z313785

**Lieu:**  
Baño


**Catégorie:**

**Caractéristiques techniques**

- Garantie de 3 ans en compléments.

**Essais**

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





## ESCOCU01GR GRAPHITE COVERED TOILET BRUSH HOLDER ESCOCU01GR

**Sammlung:**  
Ergos

**Ausführung:**  
Grafito

**Code:**  
99Z313785

**Standort:**  
Baño


**Kategorie:**

### Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

### Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





ESCOCU01GR GRAPHITE COVERED TOILET BRUSH HOLDER  
ESCOCU01GR

Coleção:  
Ergos

Acabamento:  
Grafito

Código:  
99Z313785

Localização:  
Baño


Categoria:

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)